

## VEHICLE DETAILS

VIN: SADCA2BN3HA890339  
MODEL: F-PACE / X761  
MOTOR: 2.0L Diesel  
BARVA: DARK SAPPHIRE BLUE/LOIRE BLUE  
DATUM ZAHÁJENÍ ZÁRUKY: 16/05/2017

REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

Není uvedeno

ZEMĚ REGISTRACE:





Není uvedeno

WEBOVÁ STRÁNKA:

<https://osh.jaguar.com>

Please note that service intervals always represent the maximum time and distance that should exist between servicing. Driving style and conditions may necessitate earlier servicing as indicated by the notifications on your instrument panel.

## SERVICE HISTORY

| SERVISNÍ TECHNIK   | ČÍSLO ZAKÁZKY   | DATUM ZAKÁZKY | STAV UJETÝCH KILOMETRŮ | PODROBNOSTI   |
|--|---|---------------|------------------------|---|
| Roko-Motor s.r.o.<br>Sokolská 5613<br>Zlín<br>Zlínský<br>760 01<br>Česká republika | JB230068<br><br>JAGUAR   | 15/08/2023    | 148 297 kilometrů      | Plánovaný servis dokončen<br>136 000 kilometrů/ 96 měsíců<br>Související servisní položky<br>Výměna oleje a olejového filtru<br>Electronic Vehicle Health Check (eVHC)<br>Výměna pylového filtru<br>Výměna vzduchového filtru<br>Výměna palivového filtru<br>Výměna brzdové kapaliny  |
| Roko-Motor s.r.o.<br>Sokolská 5613<br>Zlín<br>Zlínský<br>760 01<br>Česká republika | JB210126<br><br>JAGUAR | 04/11/2021    | 106 557 kilometrů      | Plánovaný servis dokončen<br>102 000 kilometrů/ 72 měsíců<br>Související servisní položky<br>Výměna oleje a olejového filtru<br>Electronic Vehicle Health Check (eVHC)<br>Výměna pylového filtru<br>Výměna brzdové kapaliny<br>AdBlue Top-up [Diesel exhaust fluid]<br>Renewal of Front Tyres<br>Renewal of Rear Tyres<br>Kontrolní prohlídka před zimním obdobím |
| Roko-Motor s.r.o.<br>Sokolská 5613<br>Zlín<br>Zlínský<br>760 01<br>Česká republika | JG190110<br><br>JAGUAR | 04/02/2020    | 69 082 kilometrů       | Plánovaný servis dokončen<br>68 000 kilometrů/ 48 měsíců<br>Související servisní položky<br>Výměna oleje a olejového filtru<br>Výměna pylového filtru<br>Výměna vzduchového filtru<br>Výměna palivového filtru<br>Výměna brzdové kapaliny   |
| Roko-Motor s.r.o.<br>Sokolská 5613<br>Zlín<br>Zlínský<br>760 01<br>Česká republika | JG180044<br><br>JAGUAR | 23/07/2018    | 35 759 kilometrů       | Plánovaný servis dokončen<br>34 000 kilometrů/ 24 měsíců<br>Související servisní položky<br>Výměna oleje a olejového filtru<br>Výměna pylového filtru   |