

### 1) Motor

Vozidlo je delší dobu odstaveno mimo provoz, zastavěno, s nefunkčními akumulátory. Nelze proto provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Dle sdělení uživatele vozidla odpovídal stav skupiny před odstavením vozidla z provozu době provozu a počtu ujetých km.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

### 2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je delší dobu odstaveno mimo provoz, zastavěno, s nefunkčními akumulátory. Nelze proto provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Dle sdělení uživatele vozidla odpovídal stav skupiny před odstavením vozidla z provozu době provozu a počtu ujetých km.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

### 3) Zadní náprava

Vozidlo je delší dobu odstaveno mimo provoz, zastavěno, s nefunkčními akumulátory. Nelze proto provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Dle sdělení uživatele vozidla odpovídal stav skupiny před odstavením vozidla z provozu době provozu a počtu ujetých km.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

### 4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je delší dobu odstaveno mimo provoz, zastavěno, s nefunkčními akumulátory. Nelze proto provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Dle sdělení uživatele vozidla odpovídal stav skupiny před odstavením vozidla z provozu době provozu a počtu ujetých km.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

### 5) Kabina s výbavou

Místně poškozeno čelní sklo. Nefunkční akumulátory. Zadní čelo kabiny poškozeno korozí. Poškozeny levé schůdky. Poškozeno pomocné zpětné zrcátko.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

### 6) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.