

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.:

B001

## 1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

## 5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.  
Zvýšené poškození - PP a LZ dveřích, LZ a PZ blatníku. Důlky na kapotě motoru.  
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

## 6) Výbava karoserie

Nefunkční akumulátor. Poškozen lak na levém zpětném zrcátku.  
Poškozena přístrojová deska. Znečištěno a opotřebeno čalounění sedadel.  
Místně poškozen lak na předním i zadním nárazníku.  
Poškozeno čalounění ve víku zavazadlového prostoru.  
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25