

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.:

B018

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Deformace v pravé zadní části skříně (neodborně opravovaná).

Deformace na pravém prahu. Místně poškozen lak na kapotě motoru,

LZ blatníku, pravém boku skříně a PZ dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25

6) Výbava karoserie

Poškozeno čelní sklo - prasklé.

Opotřebena a místně poškozena podlaha v nákladním prostoru.

Poškozen přední nárazník.

Poškozena výplň zadních dveří.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25