

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.:

B096

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Nefunkční posilovač řízení.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Deformace na LP blatníku, PZ dveřích, zadních dveřích, PZ blatníku,

v pravé zadní části skříně.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25

6) Výbava karoserie

Poškozeno čelní sklo. Místně poškozen přední nárazník.

Opatřeno čalounění levého sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20