

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: B097

1) Motor

Svítilna kontrolka poruchy motoru, AD BLUE a servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Deformace na kapotě motoru, LZ blatníku a zadních dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Opatřené čalounění levého sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5