

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: B098

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Svítil kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození - deformace na LZ dveřích a LZ blatníku.

Rýha a důlek v PP dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25

6) Výbava karoserie

Poškozen zadní nárazník. Poškozen lak na předním nárazníku.

Nefunkční akumulátor. Svítí porucha airbagu.

Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25