

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.:

B100

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Rýha v laku na zadních dveřích a PZ blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

6) Výbava karoserie

Demontováno autorádio. Místně mírně poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Sedadla uložena v nákladním prostoru, neupevněna.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5