

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.:

166

## 1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození - oděrky na LP a PP blatníku, PP, LZ a PZ dveřích, prostupující koroze na kapotě motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

## 6) Výbava karoserie

Místně poškozen lak na levém zpětném zrcátku.

Místně poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Poškozený lak na madle LP dveří.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10