

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: 173

## 1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Mírně zvýšené vůle v dílech přední nápravy.

Mírně zvýšené opotřebení tlumičů pérování.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

## 5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození - oděrky na LZ, PZ blatníku, PZ a PP dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

## 6) Výbava karoserie

Znečištěno čalounění sedadel.

Poškozen lak na zadním nárazníku.

Poškozeno čelní sklo v zorném poli řidiče.

Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20