

<u>3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.:</u>	175
1) Motor	
Motor je nefunkční, nadměrně poškozen - prasklý blok motoru.	
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-90
2) Převodovka, rozvodovka	
Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.	
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-20
3) Zadní náprava	
Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.	
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-10
4) Přední náprava vč. řízení	
Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.	
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-10
5) Rám s příslušenstvím	
Místně poškozen korozí.	
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-5
6) Kabina s výbavou	
Opotřebeno čalounění levého sedadla. Nefunkční akumulátor.	
Všechny panely kabiny místně poškozeny drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.	
Poškozen přední nárazník, přední čelo kabiny, levé i pravé schůdky.	
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-20