

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.:

Z337

a) r á m s p ř í s l u š e n s t v í m

Rám jako celek: bez zjevných závad

Elektrická instalace: poškozen LZ světlomet a PP poziční světlo.

Technický stav skupiny je úměrný době provozu.

b) n á p r a v y a d i s k y

Pérování: stav odpovídá době provozu

Disky kol: místně mechanicky a korozí poškozeny

Mosty náprav: místně mechanicky a korozí poškozeny

Technický stav skupiny je úměrný době provozu.

c) n á s t a v b a

Rám nástavby: deformace na přední příčce

Podlaha nástavby: opotřebena

Technický stav skupiny je úměrný době provozu.