

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: Z344

a) r á m s p ř í s l u š e n s t v í m

Rám jako celek: poškozen prostupující korozí

Vzduchojemy nadměrně poškozeny korozí

Svazek elektrické instalace: stav odpovídá době provozu

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

b) n á p r a v y a d i s k y

Pérování: stav odpovídá době provozu

Disky kol: místně mechanicky a korozí poškozeny

Mosty náprav: místně mechanicky a korozí poškozeny

Technický stav skupiny je úměrný době provozu.

c) n á s t a v b a

Rám nástavby: nadměrně poškozen korozí

Pracovní orgány nástavby: dle záznamů z předávacího protokolu je nefunkční mechanismus nohou

Podlaha nástavby: nadměrně opotřebena, místně poškozena, proděravělá

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20