

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: Z365

1) Motor

Zvýšená hlučnost a kouřivost motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Obtížné řazení převodových stupňů.

Zvýšené vůle v převodech.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

3) Zadní náprava

Všechny díly zadní nápravy poškozeny korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava vč. řízení

Všechny díly přední nápravy poškozeny korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Rám s příslušenstvím

Nadměrně poškozen korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

6) Kabina s výbavou

Opotřebeno čalounění levého sedadla.

Všechny panely kabiny místně poškozeny drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Poškozen přední nárazník - prasklý. Poškozeny blatníky kol zadní nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30