

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 24

## 1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

## 5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození - důlky na PZ a LP dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -12

## 6) Výbava karoserie

Místně poškozen lak na předním i zadním nárazníku .

Místně poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10