

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 199

1) Motor

Svítlí výstražná kontrolka závady motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození laku na LP blatníku a PP dveřích. Důlek na kapotě motoru.

Oděrka laku na levém prahu. Koroze v laku na přední části střechy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -12

6) Výbava karoserie

Poškozen lak na předním nárazníku. Poškozeno čelní sklo - prasklé.

Nadměrně poškozen zadní nárazník.

Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20