

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 191

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

PZ kolo místně poškozeno, pneu bez tlaku vzduchu.

Dle charakteru poškození vozidla nelze vyloučit poškození zadní nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Dle charakteru poškození vozidla nelze vyloučit poškození přední nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Deformace na PP, PZ blatníku, PP a PZ dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

6) Výbava karoserie

Poškozeno pravé zpětné zrcátko.

Poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -7