

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 202

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -3

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -3

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození - rýhy v laku na víku zavazadlového prostoru, PP a PZ dveřích a kapotě motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Místně mírně poškozen lak na zadním nárazníku.

Místně poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5