

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo B013

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Svítlík kontrola nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Svítlík kontrola nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Všechny panely místně poškozeny oděrky laku.

Deformace na LP a LZ dveří a LZ blatníku.

Koroze na pravém prahu a PP blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

6) Výbava karoserie

Nadměrně znečištěn interiér vozidla. Nefunkční zamykání vozidla.

Místně poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10