

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B027

1) Motor

Svíí výstražná kontrolka závady motoru.

Zvýšená kouřivost motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

2) Převodovka, rozvodovka

Při zařazeném zpětném chodu je zvýšená hlučnost vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Svíí výstražná kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Svíí výstražná kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Důlek na PP dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

6) Výbava karoserie

Opotřebeno čalounění LP sedadla. Chybí krytka v předním nárazníku.

Nadměrně poškozen zadní nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -12