

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B028

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Všechny panely místo poškozeny - deformovány.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25

6) Výbava karoserie

Místně poškozeny oba zadní světlomety.

Opotřebeno čalounění levého sedadla. Poškozen přední nárazník.

Chybí spodní část pravého zpětného zrcátka.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15