

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B029

## 1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Svítil kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu a ESP.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

## 4) Přední náprava vč. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Svítil kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu, ESP a servořízení.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

## 5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Deformace na PP blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

## 6) Výbava karoserie

Nefunkční klimatizace. Poškozen lak na pravém zpětném zrcátku.

Nefunkční ovládání okna LP dveří. Znečištěný zavazadlový prostor.

Poškozen přední i zadní nárazník.

Nedostatečná kapacita akumulátoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25