

**1.2 Údaje o opravách a poškozeních vozidla, opravách hlavních skupin, jejich eventuální výměně s uvedením důvodu opravy**

Nejsou

**1.3 Zkušební jízda,**

S vozidlem byla provedena zkušební jízda a bylo prohlíženo v areálu společnosti zadavatele posudku.

**1.4 Technický stav jednotlivých skupin vozidla**

rám s příslušenstvím

Rám  
Elektroinstalace  
poškozený koroze

koroze  
funkční

nápravy a disky

Počet  
Brzdy  
Ložiska a náboje kol

1  
Ne  
stav odpovídá době provozu

nástavba

Přední stěna  
Zadní vrata  
Bočnice  
Sloupky bočnic  
Podlaha  
Bok L  
Bok P  
Konstrukce nástavby  
Příslušenství nástavby  
kombinovaná nastavba kov- dřevo

Odpovídá době provozu  
opotřebení odpovídá době provozu  
nepoškozeny  
nepoškozeny  
odpovídá době provozu  
nepoškozen  
nepoškozen  
koroze  
nepoškozeno