

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B038

1) Motor

Vozidlo je neúplné, nepojízdné.

Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

-

3) Zadní náprava

Vozidlo je neúplné, nepojízdné.

Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je neúplné, nepojízdné. Místně poškozeny disky kol.

Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

5) Skříň karoserie

Vozidlo je neúplné, nepojízdné. Místně poškozeny disky kol.

Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Výbava karoserie

Vozidlo je neúplné, nepojízdné. Chybí maska motoru a nabíjecí kabel.

Demontovaný prostor kufru, části interiéru a nabíjení.

Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50