

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B045

1) Motor

Svítil výstražná kontrolka závady motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrkami způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození laku na PZ, PP blatníku, LP, LZ a zadních dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Poškozena tlumící vložka v kapotě motoru.

Chybí kryt zavazadlového prostoru. Znečištěno čalounění zavazadlového prostoru.

Poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Poškozeno čelní sklo. Chybí servisní klíč.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25