

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B046

1) Motor

Zvýšená hlučnost při startu studeného motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

5) Skříň karoserie

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

6) Výbava karoserie

Poškozen přední nárazník.

Poškozeno čelní sklo. Táhlo otevírání kapoty v nezvyklé poloze.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10