

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B052

## 1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

## 5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrkami způsobenými provozem vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

## 6) Výbava karoserie

Místně poškozeno levé zpětné zrcátko.

Místně poškozeno čelní sklo.

Znečištěno čalounění sedadel. Pravé sedadlo propálené.

Svítil výstražná kontrolka poruchy airbagu.

Místně poškozen lak na zadním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20