

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 194

## 1) Motor

Vozidlo je poškozeno v přední části, nepojížděné, havarováno, neúplné, bez akumulátoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

## 2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojížděné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

## 3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojížděné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojížděné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

## 5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrkami způsobenými provozem vozidla.

Deformace na PP blatníku, PZ dveřích, PZ, LZ blatníku a zadních dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -90

## 6) Výbava karoserie

Chybí přední nárazník a ostatní součásti přední části vozidla.

Chybí akumulátor. Poškozen PZ světlomet, pravé zpětné zrcátko, celní sklo.

Nadměrně poškozeno a znečištěno čalounění sedadel.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -70