

<u>3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo:</u>	217
1) Motor Svítil výstražná kontrolka závady motoru. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-30
2) Převodovka, rozvodovka Bez zjevných závad. Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.	
3) Zadní náprava Místně poškozeny disky kol. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-3
4) Přední náprava + mech. řízení Místně poškozeny disky kol. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-3
5) Skříň karoserie Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-5
6) Výbava karoserie Místně poškozeno čelní sklo. Chybí krytka na LP dveřích. Nedostatečná kapacita akumulátoru. Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%)	-10