

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: Z326

1) Motor

V motoru je nedostatečné množství oleje. Prasklá vana motoru.

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní

zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -70

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Deformace na LP a PP blatníku, PP a PZ dveřích. Koroze na pravém prahu.

Nákladní prostor místně poškozen.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

6) Výbava karoserie

Nefunkční akumulátor.

Nadměrně poškozeno čalounění LP sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50