

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: Z364

1) Motor

Svítlí výstražná kontrolka závady motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození - deformace na LP a PP blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Nefunkční akumulátor.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10