

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 228

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Zvýšená hlučnost od přední nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození - důlek na PZ blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -7

6) Výbava karoserie

Místně poškozen lak na pravém zpětném zrcátku.

Místně mírně poškozen lak na zadním nárazníku. Místně mírně poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10