

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B059

## 1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

## 5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Poškozeny zadní a LZ dveře.

Poškozen lak na obou prazích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

## 6) Výbava karoserie

Nedostatečná kapacita akumulátoru.

Místně poškozen lak na pravém i levém zrcátku.

Místně poškozen lak na zadním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10