

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B063

## 1) Motor

Nepravidelný chod při startu studeném motoru.

Svítil výstražná kontrolka poruchy motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

## 5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození na kapotě motoru a střeše, víčku nádrže.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

## 6) Výbava karoserie

Místně poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Demontováno čalounění z víka zavazadlového prostoru.

Místně poškozen lak na pravém zpětném zrcátku.

Místně poškozena loketní opěrka.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25