

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B064

1) Motor

Nepravidelný chod motoru. Zvýšená kouřivost motoru.

Svítil kontrolka poruchy filtru pevných částic.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -70

2) Převodovka, rozvodovka

Mírně zvýšené vůle v převodech.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Opotřebené tlumiče pérování.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Na LP straně namontováno rezervní kolo. Místně poškozeny disky kol.

Nefunkční posilovač řízení. Opotřebené tlumiče pérování.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

5) Skříň karoserie

Všechny panely místně poškozeny.

Deformace na obou předních blatnících.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Výbava karoserie

Poškozen přední i zadní nárazník.

Nefunkční akumulátor. Poškozen PP světlomet.

Opotřebeno čalounění LP sedadla. Poškozen plast u LP sedadla.

Poškozeno dálkové ovládání zámku dveří.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30