

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 260

## 1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

## 5) Skříň karoserie

Na střeše a kapotě motoru zjevné důlky pravděpodobně od krup.

Deformace na LZ dveřích. Oděrky laku na LZ a LP blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

## 6) Výbava karoserie

Místně poškozen lak na zadním i předním nárazníku.

Chybí kryt zavazadlového prostoru. Nadměrně znečištěn zavazadlový prostor.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15