

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 264

1) Motor

Svítlí kontrolka chladící kapaliny a servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Kabina s výbavou

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Opotřebeno čalounění levého sedadla. Poškozen kryt levého zpětného zrcátka.

Poškozeno čelní sklo - prasklé. Místně poškozen přední nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

7) Nástavba

Místně poškozena plachta.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5