

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B097

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Na všech panelech poškozen lak rýhami, oděrky.

Zvýšené poškození - důlek na LP dveřích a kapotě motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

6) Výbava karoserie

Poškozen přední i zadní nárazník.

Poškozena tlumící vložka v kapotě motoru.

Interiér vozidla nadměrně zapáchá a je znečištěn.

Do interiéru vozidla zatéká.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50