

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B098

1) Motor

V nádobce na chladící kapalinu je kapalina (motorového oleje?) černé barvy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Svíí kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Svíí kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen oděrky způsobenými provozem vozidla.

Důlek na LP blatníku a LZ dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Interiér vozidla zapáchá. Poškozeno čelní sklo.

Poškozeno pravé zpětné zrcátko.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30