

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B099

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrkami způsobenými provozem vozidla.

Nadměrně poškozeny - deformovány LZ dveře.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Opatřeno čalounění LP sedadla.

Místně poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Poškozena tlumící vložka v kapotě motoru.

Znečištěno čalounění sedadel.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15