

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B100

1) Motor

Vozidlo je bez akumulátoru. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je bez akumulátoru. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -3

4) Přední náprava vč. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -3

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.
Zvýšené poškození laku na kapotě motoru od kamínků.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Poškozeno levé zpětné zrcátko.

Opotřebeno čalounění LP sedadla a potahu volantu.

Poškozen přední i zadní nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20