

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B022

1) Motor

Motor je z vozidla demontován.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

2) Převodovka, rozvodovka

Převodovka je z vozidla demontována.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrkami způsobenými provozem vozidla.

Přední část vozidla je z vozidla demontována.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Výbava karoserie

Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Poškozena LZ část nákladního prostoru.

Přední nárazník, přední světlomety a ostatní díly přední části vozidla z vozidla demontován

Poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40