

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B019

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místo poškozen oděrky způsobenými provozem vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

6) Výbava karoserie

Nadměrně znečištěno čalounění zavazadlového prostoru a místo zadních sedadel.

Místně mírně poškozen přední i zadní nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10