

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B006

1) Motor

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Koroze brzdových kotoučů. Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

3) Zadní náprava

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Koroze brzdových kotoučů. Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Koroze brzdových kotoučů. Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Poškozeno čelní sklo. Místně poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Chybí plastový kryt u volantu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20