

3.1.5 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo 198

1) Motor s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu odpracovaných motohodin.

2) Pojezdy

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu odpracovaných motohodin.

3) Kabina, zasklení, topení

Všechny panely místně poškozeny korozí.

Technický stav je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Výbava vč. kapotáže, blatníků, elektroinstalace, sedačka

Lak na kapotáži poškozen korozí.

Poškozeno pravé zpětné zrcátko.

Technický stav je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Hydraulika, pracovní orgány

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu odpracovaných motohodin.