

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 172

1) Motor

Svítil výstražná kontrolka poruchy motoru.

Nepravidelný chod motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Svítil výstražné kontrolky.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Nadměrně poškozen - deformován pravý prah a PZ dveře.

Deformace na zadních dveřích. Poškozen pant zadních dveří.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

6) Výbava karoserie

Místně poškozen zadní nárazník. Nedostatečná kapacita akumulátoru.

Nadměrně poškozeno čalounění levého sedadla. Nadměrně poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30