

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 18

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Karoserie polepena polepy. Deformace na podbězích kol zadní nápravy.

PZ dveře nelícují s ostatními panely.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Nedostatečná kapacita akumulátoru. Místně poškozena podlaha nákladního prostoru.

Opatřebeno čalounění levého sedadla.

Místně poškozeno čelní sklo. Uvolněné osvětlení zadní registrační značky.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10