

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: 292

1) Motor

Svítlí kontrolka servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Rýha v laku na PP a PZ dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -7

6) Výbava karoserie

Místně poškozen přední i zadní nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -7