

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: Z364

a) r á m s p ř í s l u š e n s t v í m

Rám jako celek: místně poškozen lak prostupující korozí

Svazek elektrické instalace: stav odpovídá době provozu

Technický stav skupiny je úměrný době provozu.

b) n á p r a v y a d i s k y

Pérování: stav odpovídá době provozu

Disky kol: místně mechanicky a korozí poškozeny

Mosty náprav: místně mechanicky a korozí poškozeny

Technický stav skupiny je úměrný době provozu.

c) n á s t a v b a

Rám nástavby: poškozen korozí

Podlaha nástavby: místně mechanicky poškozena

Plachta: místně mechanicky poškozena

Technický stav skupiny je horší než úměrný o (%): -10