

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: Z367

## 1) Motor

Svítil kontrolka servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Svítil výstražná kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Poškozeny blatníky kol zadní nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Svítil výstražná kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

## 5) Rám s příslušenstvím

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

## 6) Kabina s výbavou

Opatřeno čalounění levého sedadla. Matný lak.

Všechny panely kabiny místně poškozeny drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Místně poškozeno levé zpětné zrcátko. Místně poškozeny schůdky a přední nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10